Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 001 Nom actuel du site COMBAL DES ROUYES Nombre total d'événements : 32

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 08/07/2003 : Site 05006 001 (id 255) --> site 05006 001 (id 6417)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents						Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°001 id 6417	15/03/2018 12:00	28/03/2018 17:00	?	1350			150.0	10.0	2.0	9	9	9	2	2	2	?		?									X				X			X						B	N
Date du constat : 28/03/2018.																																									
Remarque : photos IMG_6088 et IMG_6091 ; quelques perches de pins arrachées vers 1800m (parcelle 65 forêt communale de l'Argentière), sans enjeu sylvicole.																																									
n°001 id 6417	11/03/2018 12:00	12/03/2018 14:30	?	1365			150.0	5.0	2.0	9	9	9	2	2	2	21-50		?	X	X	?	?	?	?	X	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 12/03/2018.																																									
Remarque : photos prises le 12 mars (IMG_6005, IMG_6008)																																									
n°001 id 6417	21/03/2010 00:00	21/03/2010 00:00	1650	1360			200.0	30.0	2.0	9	1	2	2	2	2	0		?	X	X		X			X	X	X				X			X						BS	N
Date du constat : 22/03/2010.																																									
Remarque : Le front a atteint la nouvelle piste DFCI au niveau du radier.Piste fermée à la circulation par une barriere.																																									
n°001 id 255	22/03/2001 00:00	22/03/2001 00:00	?	1400						5	1	2	2	2	2	21-50		?	X		X	X					X				X			X							
n°001 id 255	02/01/1977 00:00	02/01/1977 00:00	1350	1100						5	4	2	2	2	2	51-100	X	?	X	X	X						X				X			X							
n°001 id 255	20/02/1969 00:00	20/02/1969 00:00	1700	1200						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 18/03/2069.																																									
n°001	15/03/1965 00:00	15/03/1965 00:00	2000	1500						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints							Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
id 255																																								
n°001 id 255	10/04/1963 00:00	10/04/1963 00:00	2100	600						4	1	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	31/03/1962 00:00	31/03/1962 00:00	2000	1200						1	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 02/04/2062.																																								
n°001 id 255	28/01/1960 00:00	28/01/1960 00:00	1950	1250						9	1	9	9	9	1	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 29/01/2060.																																								
n°001 id 255	29/12/1958 00:00	29/12/1958 00:00	2500	1400						9	1	9	9	9	1	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 30/12/2058.																																								
n°001 id 255	14/02/1958 00:00	14/02/1958 00:00	1700	1250						9	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 14/02/2058.																																								
n°001 id 255	28/03/1955 00:00	28/03/1955 00:00	1700	1400						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 29/03/2055.																																								
n°001 id 255	27/02/1953 00:00	27/02/1953 00:00	1900	1500						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	25/04/1952 00:00	25/04/1952 00:00	1975	1500						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	13/03/1951 00:00	13/03/1951 00:00	?	?						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	14/04/1937 00:00	14/04/1937 00:00	1975	1500						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	14/04/1937 00:00	14/04/1937 00:00	1975	1500						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents						Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°001 id 255	21/04/1936 00:00	21/04/1936 00:00	1950	1400						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	21/04/1936 00:00	21/04/1936 00:00	1950	1400						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	22/04/1935 00:00	22/04/1935 00:00	1800	1450						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	22/04/1935 00:00	22/04/1935 00:00	1800	1450						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	09/03/1934 00:00	09/03/1934 00:00	2520	1920						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	09/03/1934 00:00	09/03/1934 00:00	2520	1920						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	03/03/1927 00:00	03/03/1927 00:00	2520	1920						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	03/03/1927 00:00	03/03/1927 00:00	2520	1920						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	22/03/1923 00:00	22/03/1923 00:00	2520	1250						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	22/03/1923 00:00	22/03/1923 00:00	2520	1250						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	10/04/1922 00:00	10/04/1922 00:00	2520	1920						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	10/04/1922 00:00	10/04/1922 00:00	2520	1920						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	17/02/1919 00:00	17/02/1919 00:00	1750	1300						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°001 id 255	17/02/1919 00:00	17/02/1919 00:00	1750	1300						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 002 Nom actuel du site TORRENT DU CROUZET Nombre total d'événements : 26

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2020-2021. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 01/09/2020 : Site 05006 002 (id 256) --> site 05006 002 (id 6418)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints							Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°002 id 256	24/05/2003 00:00	24/05/2003 00:00	2650	2150						1	1	5	5	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°002 id 256	01/09/2000 00:00	31/08/2001 00:00	2650	2100						1	1	5	5	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°002 id 256	01/04/2000 00:00	30/04/2000 00:00	2650	2100						1	1	5	5	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°002 id 256	01/04/2000 00:00	30/04/2000 00:00	2650	2100						1	1	5	5	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°002 id 256	01/09/1990 00:00	31/08/1991 00:00	2650	1700						1	1	5	5	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							
Remarque : Descend probablement chaque année au printemps et s'arrête très haut dans le vallon.																																								
n°002 id 256	01/04/1964 00:00	30/04/1964 00:00	2600	1900						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°002 id 256	13/05/1962 00:00	13/05/1962 00:00	2500	1400						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°002 id 256	31/03/1962 00:00	01/04/1962 00:00	2500	1500						9	1	9	9	9	5	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 03/04/2062.																																								
n°002 id 256	28/03/1955 00:00	28/03/1955 00:00	2500	1500						9	1	9	9	9	5	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 29/03/2055.																																								
n°002	01/09/1950 00:00	31/08/1951 00:00	?	?						9	9	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
id 256																																								
n°002 id 256	14/04/1938 00:00	14/04/1938 00:00	2200	1660						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	14/04/1938 00:00	14/04/1938 00:00	2200	1660						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	22/05/1937 00:00	22/05/1937 00:00	2200	1500						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	22/05/1937 00:00	22/05/1937 00:00	2200	1500						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	23/05/1936 00:00	23/05/1936 00:00	2200	1500						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	23/05/1936 00:00	23/05/1936 00:00	2200	1500						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	24/03/1935 00:00	24/03/1935 00:00	2200	1500						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	24/03/1935 00:00	24/03/1935 00:00	2200	1500						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	04/04/1934 00:00	04/04/1934 00:00	2660	1950						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	04/04/1934 00:00	04/04/1934 00:00	2660	1950						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	27/05/1931 00:00	27/05/1931 00:00	2660	1950						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	27/05/1931 00:00	27/05/1931 00:00	2660	1950						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	15/04/1923 00:00	15/04/1923 00:00	2900	2000						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°002 id 256	15/04/1923 00:00	15/04/1923 00:00	2900	2000						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°002 id 256	07/03/1919 00:00	07/03/1919 00:00	2100	1300						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°002 id 256	07/03/1919 00:00	07/03/1919 00:00	2100	1300						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 003 Nom actuel du site GRAND COMBAL Nombre total d'événements : 60

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2020-2021. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 01/09/2020 : Site 05006 003 (id 257) --> site 05006 003 (id 6416)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°003 id 6416	20/12/2019 12:00	23/12/2019 18:00	?	1560			50.0	10.0	1.0	8	2	1	2	2	2	21-50		?			?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 26/12/2019.																																								
n°003 id 6416	24/04/2019 10:00	28/04/2019 17:00	2600	1590			150.0	20.0	2.0	8	2	1	2	2	2	21-50	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 29/04/2019.																																								
n°003 id 6416	16/04/2019 09:00	24/04/2019 08:00	?	1590			150.0	15.0	1.5	9	9	9	2	2	2	?		?	X		?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 24/04/2019.																																								
Remarque : dépôt gris sale 2 photos																																								
n°003 id 6416	17/01/2019 08:00	23/01/2019 09:00	?	1650			100.0	5.0	0.5	9	9	9	2	2	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 23/01/2019.																																								
n°003 id 6416	16/03/2018 08:00	26/04/2018 09:00	?	1540			200.0	200.0	2.5	9	9	9	2	2	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 18/05/2018.																																								
Remarque : observation tardive, dépôts multiples accumulés en fin de saison ; photo IMG_6217																																								
n°003 id 6416	27/12/2017 12:00	05/01/2018 14:00	?	1600			200.0	20.0	2.0	9	2	9	2	2	2	?		?	X		?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Date du constat : 05/01/2018.																																								
Remarque : observation depuis Puy Saint Vincent photos IMG_5731 et IMG_5732 ; plusieurs couloirs débouchant sur le même cône																																								
n°003 id 6416	23/11/2016 09:00	25/11/2016 08:00	?	1550			250.0	40.0	2.0	8	2	1	2	2	2	21-50	X	?			?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 25/11/2016.																																								
Remarque : photos jointe (IMG_4457 du 25.11 et IMG_4478 du 29.11)																																								
n°003 id 6416	09/11/2016 09:00	23/11/2016 09:00	?	1580			100.0	10.0	2.0	9	9	9	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 23/11/2016.																																								
Remarque : Evènement probablement déclenché au cours de l'épisode de redoux pluvieux des 21-22-23 novembre (pluie<1600 à 2000m). Plusieurs coulées de même type observées en direct à proximité le matin du 23.11. photo jointe (IMG_4440).																																								
n°003 id 6416	01/04/2016 00:00	04/04/2016 08:30	?	1640			250.0	15.0	1.5	9	9	9	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 04/04/2016.																																								
Remarque : dépôt sali de sédiments gris, transgressant sur le manteau en place coloré en rouge par la poussière saharienne déposée depuis le 01.04.16 ; photos jointes : DSCF0754 et DSCF0756																																								
n°003 id 6416	05/03/2016 00:00	15/03/2016 12:00	2450	1595			100.0	5.0	1.0	8	2	1	2	9	1	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 15/03/2016.																																								
Remarque : photographies jointes : DSCF0744 et DSCF0751 le couloir voisin (indiqué "l'alpet" sur IGN, env. 50m vers l'Ouest, non suivi EPA, est également descendu, dépôt plus important et plus bas, sans rejoindre EPA003)																																								
n°003 id 6416	21/04/2015 00:00	05/05/2015 00:00	?	1585			100.0	10.0	1.0	9	9	9	2	9	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Date du constat : 05/05/2015.																																								
Remarque : dépôts sales (sédiments) - avalanche issue d'un couloir voisin du couloir EPA003, parallèle et au SW, entre deux couloirs synonymes ("ravin de l'Alpet" = epa003 et "ravin de l'Alpet" non suivi) - zone de dépôt commune au site epa003 - photos jointes (DSCF0551 et DSCF0553)																																								
n°003 id 6416	15/01/2015 00:00	21/04/2015 00:00	?	1600			50.0	50.0	2.0	9	9	9	2	9	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 21/04/2015.																																								
Remarque : observation tardive en saison ; dépôt riche en sédiments ; photo jointe (DSCF0540)																																								
n°003 id 6416	02/01/2014 00:00	20/05/2014 00:00	?	1530			200.0	40.0	2.0	9	9	9	9	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X						X			B	N
Date du constat : 21/05/2014.																																								
Remarque : quelque petits mélèzes couchés																																								
n°003 id 6416	29/03/2013 00:00	06/05/2013 00:00	2500	1650			300.0	100.0	4.0	9	9	2	2	9	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 06/05/2013.																																								
Remarque : observation printemps																																								
n°003 id 6416	26/01/2010 00:00	10/05/2010 00:00	2200	1530			300.0	100.0	6.0	9	9	9	2	9	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X						X			BS	N
Date du constat : 11/05/2010.																																								
Remarque : quelques arbres renversés (une douzaine)																																								
n°003 id 6416	08/01/2009 00:00	04/05/2009 00:00	2400	1550			100.0	40.0	2.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X						X			B	N
Date du constat : 06/05/2009.																																								
Remarque : Quelques arbres de faible diamètre feuillu renversé. Observation de printemps.																																								

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°003 id 6416	03/01/2008 00:00	07/05/2008 00:00	2450	1650			150.0	60.0	4.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 09/05/2008.																																								
Remarque : Observation printemps.																																								
n°003 id 6416	22/02/2006 00:00	03/05/2006 00:00	2400	1650			150.0	80.0	3.0	9	1	9	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?				X	X			X						BS	N
Date du constat : 04/05/2006.																																								
n°003 id 6416	01/09/2003 00:00	04/05/2004 00:00	2500	1550			200.0	100.0	3.0	9	1	9	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 04/05/2004.																																								
Remarque : Observation printemps.																																								
n°003 id 257	24/05/2003 00:00	24/05/2003 00:00	2500	1530						5	5	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°003 id 257	01/09/2000 00:00	31/08/2001 00:00	?	?						5	5	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°003 id 257	01/04/2000 00:00	30/04/2000 00:00	2500	1500						5	5	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°003 id 257	01/09/1995 00:00	31/08/1996 00:00	2500	1500						5	5	2	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							
n°003 id 257	01/09/1990 00:00	31/08/1991 00:00	2550	1500						5	5	5	2	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							
Remarque : Descend tous les ans mais n'arrive jamais à la route.																																								
n°003 id 257	01/02/1977 00:00	28/02/1977 00:00	2500	1500						5	5	5	2	5	5	er	X	?	X	X						X	X				X						X				
n°003 id 257	01/04/1966 00:00	30/04/1966 00:00	2600	1600						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°003	01/04/1966 00:00	30/04/1966 00:00	2600	1700						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
id 257																																								
n°003 id 257	11/04/1963 00:00	11/04/1963 00:00	2700	1700						4	1	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
Date du constat : 12/04/2063.																																								
Remarque : Une fraction seulement de la couche de neige a glissé sur une couche de neige plus ancienne de 1 m 50 à 3 m d'épaisseur environ.																																								
n°003 id 257	07/05/1962 00:00	07/05/1962 00:00	2700	1600						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	03/02/1961 00:00	10/02/1961 00:00	2700	1700						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	18/05/1960 00:00	18/05/1960 00:00	2700	1700						9	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
Date du constat : 19/05/2060.																																								
n°003 id 257	12/04/1956 00:00	13/04/1956 00:00	2700	1700						9	4	9	9	9	5	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
Date du constat : 28/05/2056.																																								
Remarque : Nuit du 12 au 13 avril 1956.																																								
n°003 id 257	12/01/1956 00:00	12/01/1956 00:00	2700	1700						9	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
Date du constat : 24/01/2056.																																								
Remarque : Nuit du 12/1/56.																																								
n°003 id 257	04/05/1952 00:00	04/05/1952 00:00	1900	1450						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	17/04/1939 00:00	17/04/1939 00:00	1900	1450						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	17/04/1939 00:00	17/04/1939 00:00	1900	1450						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°003	29/03/1938	29/03/1938	1750	1500						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
id 257	00:00	00:00																																						
n°003 id 257	29/03/1938 00:00	29/03/1938 00:00	1750	1500						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	26/05/1937 00:00	26/05/1937 00:00	1900	1450						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	26/05/1937 00:00	26/05/1937 00:00	1900	1450						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	23/05/1936 00:00	23/05/1936 00:00	1900	1450						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	23/05/1936 00:00	23/05/1936 00:00	1900	1450						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	10/05/1935 00:00	10/05/1935 00:00	2000	1530						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	10/05/1935 00:00	10/05/1935 00:00	2000	1530						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	21/04/1934 00:00	21/04/1934 00:00	2000	1530						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	21/04/1934 00:00	21/04/1934 00:00	2000	1530						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	06/05/1933 00:00	06/05/1933 00:00	2000	1530						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	06/05/1933 00:00	06/05/1933 00:00	2000	1530						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	27/05/1932 00:00	27/05/1932 00:00	2000	1530						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	27/05/1932 00:00	27/05/1932 00:00	2000	1530						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	28/05/1931 00:00	28/05/1931 00:00	2100	1530						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°003 id 257	28/05/1931 00:00	28/05/1931 00:00	2100	1530						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	12/06/1926 00:00	12/06/1926 00:00	2000	1500						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	12/06/1926 00:00	12/06/1926 00:00	2000	1500						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	20/05/1925 00:00	20/05/1925 00:00	2000	1500						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	20/05/1925 00:00	20/05/1925 00:00	2000	1500						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	28/05/1924 00:00	28/05/1924 00:00	2100	1500						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	28/05/1924 00:00	28/05/1924 00:00	2100	1500						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	15/04/1923 00:00	15/04/1923 00:00	2100	1500						9	4	9	9	2	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°003 id 257	15/04/1923 00:00	15/04/1923 00:00	2100	1500						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														

Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 004 Nom actuel du site GRAND QUEYRON Nombre total d'événements : 50

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2020-2021. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 01/09/2020 : Site 05006 004 (id 258) --> site 05006 004 (id 6419)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°004 id 6419	30/04/2020 12:00	04/05/2020 20:00	3000	1660			150.0	30.0	1.0	8	3	2	2	2	2	?		?	X		?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 07/05/2020.																																								
Remarque : départ mixte en points et petites plaques multiples (dans le style de cet évènement : http://www.data-avalanche.org/avalanche/1589720939810) 2 photos liées, prises le 7/05/20																																								
n°004 id 6419	05/03/2020 12:00	09/03/2020 09:30	?	1570			300.0	5.0	2.0	9	2	1	2	2	2	21-50		?			?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	O
Date du constat : 09/03/2020.																																								
Remarque : Seuil d'alerte dépassé, mais ne justifie pas une fiche événement.																																								
n°004 id 6419	29/02/2020 00:00	03/03/2020 10:00	2700	1575			400.0	30.0	0.5	4	2	1	2	9	1	51-100	X	SO			?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	O
Date du constat : 03/03/2020.																																								
Remarque : dépôt principal en RD du cône + 2 langues longues et fines en RG ;																																								
n°004 id 6419	20/12/2019 12:00	23/12/2019 18:00	?	1590			200.0	20.0	2.0	8	2	1	2	2	2	21-50		?			?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 26/12/2019.																																								
Remarque : 2 photos associées : ensemble du versant et dépôt.																																								
n°004 id 6419	01/12/2019 08:00	02/12/2019 18:00	2900	1585			250.0	20.0	1.5	8	2	1	2	1	1	51-100	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X						X			B	O
Date du constat : 03/12/2019.																																								

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Remarque : observation depuis la station de Puy-St-Vincent, point 2439 (TS Rocher noir) ; pas de dégâts.																																								
n°004 id 6419	24/04/2019 10:00	28/04/2019 17:00	2700	1600			200.0	50.0	1.5	8	2	1	2	2	2	21-50	?	?	?	?							X				X			X						B	N
Date du constat : 29/04/2019.																																								
n°004 id 6419	01/04/2019 12:00	08/04/2019 08:00	?	1580			300.0	10.0	1.5	9	9	9	2	2	2	21-50	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	O
Date du constat : 08/04/2019.																																								
n°004 id 6419	16/03/2018 12:00	18/05/2018 10:00	?	1600			200.0	30.0	1.0	9	9	9	9	9	9	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 18/05/2018.																																								
Remarque : observation tardive d'un cumul de dépôts évolués, dont certains chargés de sédiments ; photo IMG_6235																																								
n°004 id 6419	18/01/2018 09:00	16/03/2018 10:00	?	1575			300.0	10.0	2.0	9	2	1	2	9	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	O
Date du constat : 16/03/2018.																																								
Remarque : longue langue fine en rive gauche du cône ;																																								
n°004 id 6419	09/12/2017 20:00	22/12/2017 09:00	?	1580			300.0	20.0	3.0	9	9	1	2	9	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	O
Date du constat : 22/12/2017.																																								
Remarque : observation depuis Puy Saint Vincent																																								
n°004 id 6419	29/04/2017 12:00	11/05/2017 07:00	2800	1630			350.0	25.0	1.5	8	2	2	2	2	2	1-20		?	X		?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 11/05/2017.																																								
Remarque : limite amont du dépôt : altitude 1800 environ, dans la gorge dominant le cône de déjection. photo jointe (IMG_4816)																																								
n°004 id 6419	23/11/2016 10:00	25/11/2016 08:00	?	1620			300.0	40.0	3.0	8	2	1	2	2	2	21-50	X	?			?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Date du constat : 25/11/2016.																																								
Remarque : photo jointe (IMG_4455)																																								
n°004 id 6419	09/11/2016 09:00	22/11/2016 09:00	?	1620			200.0	25.0	2.5	9	9	9	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 23/11/2016.																																								
Remarque : Evènement probablement déclenché au cours de l'épisode de redoux pluvieux des 21-22-23 novembre (pluie<1600 à 2000m). Plusieurs coulées de même type observées en direct à proximité le matin du 23.11. photo jointe (IMG_4437 et IMG_4439).																																								
n°004 id 6419	25/04/2016 11:00	11/05/2016 15:00	2600	1620			350.0	30.0	2.0	8	3	2	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 11/05/2016.																																								
Remarque : départs multiples, certains ponctuels, d'autres en plaque ; le dépôt "débute" remarquablement haut (env. 1950m); photo jointe DSCF0773.																																								
n°004 id 6419	04/04/2016 12:00	07/04/2016 23:59	?	1610			200.0	25.0	1.0	4	3	2	2	2	2	1-20	X	?		X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 08/04/2016.																																								
Remarque : départ principal indéfinissable, mais présence de très nombreux micro départs ponctuels. photographie jointe : IMG_3566																																								
n°004 id 6419	01/04/2016 00:00	04/04/2016 08:30	?	1680			100.0	15.0	2.0	9	9	9	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 04/04/2016.																																								
Remarque : dépôt sali de sédiments gris, transgressant sur le manteau en place coloré en rouge par la poussière saharienne déposée depuis le 01.04.16 ; photos jointes : IMG_3558, DSCF0760 et DSCF0761																																								
n°004 id 6419	05/03/2016 00:00	15/03/2016 12:00	2800	1650			150.0	10.0	1.5	8	2	1	2	9	1	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 15/03/2016.																																								
Remarque : photographies jointes : DSCF0747 et DSCF0749																																								

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°004 id 6419	22/02/2016 08:00	22/02/2016 12:00	?	1680			75.0	5.0	0.5	9	1	2	2	2	2	0	X	O	X	X		X		?	X		X				X			X						B	N
Date du constat : 22/02/2016.																																								
Remarque : dépôt d'une couche de poussière atmosphérique en cours de matinée (22.02.16), accompagnée d'une pluie fine.																																								
n°004 id 6419	03/01/2016 00:00	13/01/2016 12:00	?	1575			300.0	35.0	2.5	8	2	1	2	9	9	?	X	O	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	O
Date du constat : 13/01/2016.																																								
Remarque : Vent variable d'un large secteur W durant la période d'occurrence de l'évènement ; Observation éloignée (crête des Prés des Bancs, domaine skiable de Puy-St-Vincent) ; bonne visibilité ; photo jointe (IMG_3240).																																								
n°004 id 6419	21/04/2015 00:00	05/05/2015 00:00	?	1590			300.0	40.0	1.0	9	9	9	2	9	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 05/05/2015.																																								
Remarque : photo jointe (DSCF0554)																																								
n°004 id 6419	15/01/2015 00:00	21/04/2015 00:00	?	1595			300.0	30.0	1.0	9	9	9	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 21/04/2015.																																								
Remarque : observation tardive en saison, dépôt dégradé ; photo jointe (DSCF0541)																																								
n°004 id 6419	04/11/2014 00:00	28/11/2014 00:00	?	1590			300.0	50.0	2.0	9	9	9	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?				X	X			X						B	N
Date du constat : 28/11/2014.																																								
Remarque : observation du 28.11.14 : plusieurs dépôts successifs de neige humide et sale mêlée de sédiments, répartis en deux branches, l'une longeant la rive droite du torrent des Desliours, l'autre selon l'axe central du cône de déjection.																																								
n°004 id 6419	02/01/2014 00:00	25/03/2014 00:00	3000	1570			300.0	150.0	3.0	9	2	1	1	5	1	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	O

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Date du constat : 25/03/2014.																																								
Remarque : cette coulée a eu lieu vers la mi janvier je l'ai vue depuis la station de Puy st Vincent. cette coulée a due provoquer un souffle important vue la quantité de neige mobilisée et le dénivelé de la coulée; il est impossible de voir pour le moment exactement ou la coulée est arrivée en tout cas elle a dépassée le seuil d'alerte de nouvelles coulées sont très probables a la fonte prochaine vue les accumulations de neige sur les versants nord																																								
n°004 id 6419	29/03/2013 00:00	06/05/2013 00:00	2600	1650			300.0	200.0	3.0	9	9	2	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 06/05/2013.																																								
n°004 id 6419	26/01/2010 00:00	10/05/2010 00:00	2500	1570			300.0	200.0	8.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 14/05/2010.																																								
Remarque : front de neige au niveau place a feu.une table de pique nique endommagee. barriere le long du sentier ecrasee.a atteint ravin du fournel au niveau du parc a moutons.																																								
n°004 id 6419	08/01/2009 00:00	04/05/2009 00:00	2600	1580			100.0	50.0	5.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 06/05/2009.																																								
Remarque : Observation de printemps.																																								
n°004 id 6419	03/01/2008 00:00	07/05/2008 00:00	2650	1650			150.0	70.0	5.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 09/05/2008.																																								
Remarque : Observation printemps.																																								
n°004 id 6419	16/01/2007 00:00	11/04/2007 00:00	2600	1650			150.0	40.0	5.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 12/04/2007.																																								
n°004 id 6419	19/12/2006 00:00	16/01/2007 00:00	2400	1750			100.0	30.0	5.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?				X	X			X						B	N
Date du constat : 17/01/2007.																																								

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°004 id 6419	22/02/2006 00:00	03/05/2006 00:00	2450	1640			200.0	80.0	5.0	9	1	9	2	2	2	?		?			?	?	?	?	?	?				X	X			X						B	N
Date du constat : 04/05/2006.																																								
n°004 id 6419	01/09/2003 00:00	04/05/2004 00:00	3000	1700			200.0	40.0	5.0	9	1	9	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						I	N
Date du constat : 04/05/2004.																																								
Remarque : Observation printemps.																																								
n°004 id 258	24/05/2003 00:00	24/05/2003 00:00	3000	1570						5	5	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°004 id 258	01/09/2001 00:00	31/08/2002 00:00	3000	1550						5	5	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X				X						
n°004 id 258	03/11/2000 00:00	03/11/2000 00:00	?	1600						5	5	5	2	2	5	51-100		?	X	X	X	X					X				X			X							
Remarque : Entreprise Allamano en train de travailler dans le couloir niveau des Deslioures. Un e pelle et un Croll. Le chauffeur surpris par un mur de neige à 4 m n'a pas entendu arrivée le couloir de neige. Grosse frayeur du chauffeur.																																								
n°004 id 258	01/09/2000 00:00	31/08/2001 00:00	3000	1550						5	5	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°004 id 258	01/04/2000 00:00	30/04/2000 00:00	3000	1550						5	5	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X					X	X				
Remarque : Dégâts quelques gros mélèzes, 1 table, parc à moutons. Pratique réserve des Lioures (nom incertain car mal écrit). Passerelle.																																								
n°004 id 258	01/09/1995 00:00	31/08/1996 00:00	3000	1550						5	5	1	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							
n°004 id 258	01/09/1994 00:00	31/08/1995 00:00	3000	1550						5	5	1	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							
n°004 id 258	01/09/1993 00:00	31/08/1994 00:00	3000	1550						5	5	2	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°004 id 258	01/09/1992 00:00	31/08/1993 00:00	3050	1550						1	1	5	1	5	2	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents						Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°004 id 258	01/09/1990 00:00	31/08/1991 00:00	3050	1550						1	1	5	1	5	2	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							
n°004 id 258	01/04/1966 00:00	30/04/1966 00:00	2800	1500						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°004 id 258	01/04/1964 00:00	30/04/1964 00:00	2800	1600						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°004 id 258	11/04/1963 00:00	11/04/1963 00:00	2800	1500						4	1	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 12/04/2063.																																									
Remarque : Une fraction seulement de la couche de neige a glissé sur une couche de neige plus ancienne de 1 m 50 à 3 m d'épaisseur environ.																																									
n°004 id 258	07/05/1962 00:00	07/05/1962 00:00	2800	1800						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°004 id 258	06/05/1961 00:00	12/05/1961 00:00	2800	1500						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°004 id 258	18/05/1960 00:00	18/05/1960 00:00	2900	1500						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 19/05/2060.																																									
n°004 id 258	18/05/1956 00:00	18/05/1956 00:00	2900	1500						9	4	9	9	9	5	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 28/05/2056.																																									
Remarque : Dans la nuit du 18 au 19 mai.																																									
n°004 id 258	09/05/1952 00:00	09/05/1952 00:00	2900	1500						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°004 id 258	22/05/1951 00:00	22/05/1951 00:00	2900	1500						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 005 Nom actuel du site TROIS QUEYRONS Nombre total d'événements : 38

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2020-2021. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 01/09/2020 : Site 05006 005 (id 259) --> site 05006 005 (id 6420)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°005 id 6420	30/04/2020 12:00	04/05/2020 20:00	3000	1670			150.0	75.0	1.0	8	3	2	2	2	2	?		?	X		?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 07/05/2020.																																								
Remarque : départ mixte en points et petites plaques multiples (dans le style de cet évènement : http://www.data-avalanche.org/avalanche/1589720939810) 3 photos liées, prises le 7/05/20																																								
n°005 id 6420	05/03/2020 12:00	09/03/2020 09:30	?	1610			200.0	4.0	2.0	9	2	1	2	2	2	21-50		?			?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 09/03/2020.																																								
Remarque : une photo associée																																								
n°005 id 6420	29/02/2020 00:00	03/03/2020 10:00	2600	1620		X	400.0	3.0	0.5	4	2	1	2	9	1	51-100	X	SO			?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 03/03/2020.																																								
Remarque : dépôt très long et fin, parcourant 10-20 m à plat dans le lit du Fournel ; 3 photos jointes																																								
n°005 id 6420	20/12/2019 12:00	23/12/2019 18:00	?	1625			150.0	25.0	1.0	8	2	1	2	9	2	21-50		?			?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 26/12/2019.																																								
Remarque : photo du dépôt associée																																								
n°005 id 6420	01/12/2019 08:00	02/12/2019 18:00	2800	1620			300.0	30.0	1.0	8	2	1	2	1	1	51-100	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X								X	B	N
Date du constat : 03/12/2019.																																								

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Remarque : observation depuis la station de Puy-St-Vincent, point 2439 (TS Rocher noir)																																								
n°005 id 6420	24/04/2019 10:00	28/04/2019 17:00	?	1620			300.0	50.0	2.5	9	9	9	2	2	2	21-50	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 29/04/2019.																																								
n°005 id 6420	01/04/2019 12:00	08/04/2019 08:00	?	1650			150.0	20.0	2.0	9	2	9	2	9	2	21-50	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 08/04/2019.																																								
n°005 id 6420	18/01/2018 00:00	18/05/2018 09:00	?	1625			350.0	250.0	2.0	9	9	9	2	9	9	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 18/05/2018.																																								
Remarque : observation tardive d'un cumul de dépôts évolués ; photos IMG_6228 et IMG_6229																																								
n°005 id 6420	09/12/2017 20:00	22/12/2017 09:00	?	1625			350.0	100.0	2.0	9	9	1	2	9	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 22/12/2017.																																								
Remarque : observation depuis Puy St Vincent ; photo IMG_5672																																								
n°005 id 6420	29/04/2017 12:00	11/05/2017 07:00	?	1650			200.0	30.0	1.5	9	9	9	2	2	2	1-20		?	X		?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 11/05/2017.																																								
n°005 id 6420	23/11/2016 10:00	25/11/2016 08:00	?	1630			400.0	30.0	2.0	8	2	1	2	2	2	21-50	X	?			?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 25/11/2016.																																								
Remarque : Fournel presque atteint ; observation éloignée depuis le bas aux jumelles par mauvaise visibilité le 25.11 ; complément d'observation par bonne visibilité le 27.11 en altitude à proximité (tête des Raisins)																																								
n°005 id 6420	09/11/2016 09:00	23/11/2016 09:00	?	1640			200.0	20.0	2.0	9	9	9	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Date du constat : 23/11/2016.																																								
Remarque : Evènement probablement déclenché au cours de l'épisode de redoux pluvieux des 21-22-23 novembre (pluie<1600 à 2000m). Plusieurs coulées de même type observées en direct à proximité le matin du 23.11. photo jointe (IMG_4438).																																								
n°005 id 6420	25/04/2016 09:00	11/05/2016 15:00	2800	1660			200.0	30.0	3.0	8	1	9	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 11/05/2016.																																								
Remarque : observation distante aux jumelles ; photos jointes DSCF0775 et DSCF0778																																								
n°005 id 6420	21/04/2015 00:00	05/05/2015 00:00	?	1610			250.0	25.0	0.5	9	9	9	2	9	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 05/05/2015.																																								
Remarque : photo jointe (DSCF0558)																																								
n°005 id 6420	04/11/2014 00:00	28/11/2014 00:00	?	1610			250.0	50.0	2.0	9	9	9	2	9	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?				X	X			X						BS	N
Date du constat : 28/11/2014.																																								
Remarque : dépôt issu de plusieurs évènements successifs ; observation éloignée le 28.11.14 ; observation rapprochée le 11.12.14 ; photographies associées : DSCF0477, DSCF0493, DSCF0494.																																								
n°005 id 6420	02/01/2014 00:00	20/05/2014 00:00	?	1600		X	300.0	100.0	4.0	9	9	9	9	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X						X			B	N
Date du constat : 21/05/2014.																																								
Remarque : les coulées successive ont atteint le torrent quelques petits mélèzes couchés																																								
n°005 id 6420	29/03/2013 00:00	06/05/2013 00:00	2650	1650			100.0	20.0	2.0	9	9	2	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 06/05/2013.																																								

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Remarque : observation printemps																																								
n°005 id 6420	26/01/2010 00:00	21/05/2010 00:00	2500	1600			150.0	50.0	4.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 04/06/2010.																																								
n°005 id 6420	08/01/2009 00:00	05/05/2009 00:00	2500	1650			100.0	40.0	2.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 06/05/2009.																																								
Remarque : Observation de printemps.																																								
n°005 id 6420	03/01/2008 00:00	07/05/2008 00:00	2500	1600			150.0	50.0	4.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 09/05/2008.																																								
Remarque : Observation printemps.																																								
n°005 id 6420	22/02/2006 00:00	03/05/2006 00:00	2500	1650			150.0	40.0	5.0	9	1	9	2	2	9	?		?			?	?	?	?	?	?				X	X			X						BS	N
Date du constat : 04/05/2006.																																								
n°005 id 6420	01/09/2003 00:00	07/06/2004 00:00	?	1600						9	1	1	2	9	9	?		?			?	?	?	?	?	?					X			X						BS	N
Date du constat : 07/06/2004.																																								
Remarque : Observation intermittente.																																								
n°005 id 259	24/05/2003 00:00	24/05/2003 00:00	3000	1650						5	5	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°005 id 259	01/09/2000 00:00	31/08/2001 00:00	3000	1600						5	5	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°005 id 259	01/04/2000 00:00	30/04/2000 00:00	3000	1600						5	5	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°005	01/09/1995 00:00	31/08/1996 00:00	3000	1600						5	5	1	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints							Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
id 259																																									
n°005 id 259	01/09/1994 00:00	31/08/1995 00:00	3000	1600						5	5	1	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							
n°005 id 259	01/09/1993 00:00	31/08/1994 00:00	2500	1500						5	5	2	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°005 id 259	01/09/1993 00:00	31/08/1994 00:00	3000	1600						5	5	2	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°005 id 259	01/09/1990 00:00	31/08/1991 00:00	3050	1600						1	1	5	1	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							
n°005 id 259	01/04/1966 00:00	30/04/1966 00:00	2900	1600						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°005 id 259	11/04/1963 00:00	11/04/1963 00:00	2900	1600						4	1	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 12/04/2063.																																									
Remarque : Une fraction seulement de la couche de neige a glissé sur une couche de neige plus ancienne de 1 m 50 à 3 m d'épaisseur environ.																																									
n°005 id 259	04/07/1962 00:00	04/07/1962 00:00	3000	1500						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°005 id 259	06/04/1961 00:00	12/04/1961 00:00	2900	1600						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°005 id 259	18/05/1960 00:00	18/05/1960 00:00	2900	1600						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 19/05/2060.																																									
n°005 id 259	18/05/1956 00:00	19/05/1956 00:00	2900	1500						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 28/05/2056.																																									
Remarque : Dans la nuit du 18 au 19 mai.																																									
n°005 id 259	09/05/1952 00:00	09/05/1952 00:00	2900	1500						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°005 id 259	22/05/1951 00:00	22/05/1951 00:00	2900	1500						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 006 Nom actuel du site SIMONN DE L'AIGLE Nombre total d'événements : 11

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2020-2021. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 01/09/2020 : Site 05006 006 (id 260) --> site 05006 006 (id 6421)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°006 id 6421	14/03/2014 00:00	25/03/2014 00:00	1600	1450			100.0	30.0	1.0	9	2	2	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 26/03/2014.																																								
Remarque : petite coulée récente partie sous les barres rocheuses																																								
n°006 id 260	01/09/2000 00:00	31/08/2001 00:00	2550	1450						1	1	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°006 id 260	01/04/2000 00:00	30/04/2000 00:00	2550	1450						1	1	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X						X				
Remarque : Quelques arbres.																																								
n°006 id 260	01/09/1990 00:00	31/08/1991 00:00	2550	1450						1	1	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							
n°006 id 260	01/04/1964 00:00	30/04/1964 00:00	2300	1400						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°006 id 260	11/04/1963 00:00	11/04/1963 00:00	2300	1400						4	1	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 12/04/2063.																																								
Remarque : Une fraction seulement de la couche de neige a glissé sur une couche de neige plus ancienne de 1 m 50 à 3 m d'épaisseur environ.																																								
n°006 id 260	06/04/1961 00:00	12/04/1961 00:00	2400	1400						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°006 id 260	18/05/1960 00:00	18/05/1960 00:00	2500	1400						9	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Date du constat : 19/05/2060.																																								
n°006 id 260	13/01/1956 00:00	13/01/1956 00:00	2400	1400						9	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°006 id 260	09/05/1952 00:00	09/05/1952 00:00	2400	1400						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°006 id 260	22/05/1951 00:00	22/05/1951 00:00	2400	1400						9	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 007 Nom actuel du site RIOU SEC Nombre total d'événements : 5

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 08/07/2003 : Site 05006 007 (id 261) --> site 05006 007 (id 6422)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents						Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°007 id 6422	24/03/2010 00:00	25/03/2010 00:00	1850	1470			250.0	25.0	2.0	9	1	2	2	2	2	0		?	X						X		X				X			X						B	N
Date du constat : 25/03/2010.																																									
n°007 id 261	11/04/1963 00:00	11/04/1963 00:00	2100	1600						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°007 id 261	18/05/1960 00:00	18/05/1960 00:00	2000	1600						9	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 19/05/2060.																																									
n°007 id 261	12/02/1958 00:00	13/02/1958 00:00	2100	1400						9	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 14/02/2058.																																									
Remarque : Nuit du 12 au 13 février 1958.																																									
n°007 id 261	13/03/1951 00:00	13/03/1951 00:00	2000	1600						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 008 Nom actuel du site EYCHAILLON CAPACHAN Nombre total d'événements : 0

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 08/07/2003 : Site 05006 008 (id 262) --> site 05006 008 (id 6423)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event

Aucun événement observé sur ce site.

Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 009 Nom actuel du site LA CABANE SAPEY Nombre total d'événements : 0

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2020-2021. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 01/09/2020 : Site 05006 009 (id 263) --> site 05006 009 (id 6424)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event

Aucun événement observé sur ce site.

Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 010 Nom actuel du site AVALANCHE DE RIVAS Nombre total d'événements : 8

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2020-2021. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 01/09/2020 : Site 05006 010 (id 264) --> site 05006 010 (id 6425)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°010 id 6425	10/03/2020 12:00	13/03/2020 20:00	2250	1570			450.0	5.0	1.5	4	3	2	2	2	2	?		?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 16/03/2020.																																								
Remarque : fenêtre d'occurrence resserrée à la période de fort redoux, pluvieuse sur la fin. 1 photo associée et 1 vue d'ensemble associée au site voisin 012 Ourmande																																								
n°010 id 6425	13/03/2018 08:30	13/03/2018 14:00	2700	1600						8	2	1	2	5	9	51-100	X	NO	X					X			X				X			X						I	N
Date du constat : 13/03/2018.																																								
Remarque : quelques arbres brisés et arrachés vers 1650 m																																								
n°010 id 6425	02/01/2014 00:00	25/03/2014 00:00	?	1535			250.0	30.0	3.0	9	9	9	9	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X						X			B	O
Date du constat : 25/03/2014.																																								
Remarque : relativement grosse coulée vraisemblablement ancienne (mois de janvier vraisemblablement) qui a traversée la route et a atteint le torrent sans le traverser le passage sur la route a été dégagé a l'aide d'un engin ? quelques petits arbres couchés																																								
n°010 id 6425	26/01/2010 00:00	10/05/2010 00:00	2400	1540			200.0	80.0	10.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X						X			BS	N
Date du constat : 11/05/2010.																																								
Remarque : 4 arbres renverses. front de neige dans torrent fournel point coté 1541 point d'observation 3elle a coupee la route du fournel																																								
n°010 id 6425	03/01/2008 00:00	07/05/2008 00:00	2400	1550			100.0	50.0	5.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?				X	X						X			BS	N

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Date du constat : 09/05/2008.																																								
Remarque : Observation printemps. 2 arbres renversés Bordure piste forestière FOURNEL lieu-dit La SALCE au-dessus Radier Beton limites des prés. Front de neige sur la piste.																																								
n°010 id 264	01/09/2000 00:00	31/08/2001 00:00	2400	1540						1	4	5	5	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°010 id 264	01/09/1996 00:00	31/08/1997 00:00	2400	1540						1	4	5	5	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°010 id 264	01/01/1994 00:00	31/01/1994 00:00	2400	1540						1	4	5	5	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
Remarque : Départ 1 quinzaine de janvier 1994.																																								

Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 011 Nom actuel du site OURMANDE Nombre total d'événements : 7

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2020-2021. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 01/09/2020 : Site 05006 011 (id 265) --> site 05006 011 (id 6426)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°011 id 6426	10/03/2020 12:00	13/03/2020 20:00	2400	1570			300.0	5.0	1.5	4	3	2	2	2	2	0		?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 16/03/2020.																																								
Remarque : fenêtre doccurrence resserrée à la période de fort redoux, pluvieuse sur la fin. 2 photos associées																																								
n°011 id 6426	31/01/2020 00:00	04/02/2020 12:00	2000	1590			60.0	5.0	2.0	4	3	2	2	2	2	?		?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 17/02/2020.																																								
Remarque : Le décalage entre dates d'occurrence et de constat s'explique par une première observation éloignée et imprécise du 5/02/20, complétée par un constat plus fin le 17/02/20.																																								
n°011 id 6426	01/01/2018 00:00	18/05/2018 11:00	?	1570			120.0	80.0	2.0	9	9	9	2	9	9	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 18/05/2018.																																								
Remarque : observation tardive, dépôt très évolué et réduit ; photo IMG_6225																																								
n°011 id 6426	26/01/2010 00:00	10/05/2010 00:00	2500	1570			200.0	80.0	5.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X				X			X		BS	N
Date du constat : 14/05/2010.																																								
Remarque : a atteint pont deslioures barriere endommagee ainsi que le parc a moutons.signalitiques PNE et RBD arrachee.parking entierrement recouvert melange neige et pierres																																								
n°011 id 6426	08/01/2009 00:00	04/05/2009 00:00	2500	1600			80.0	20.0	1.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 06/05/2009.																																								

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Remarque : Observation de printemps.																																								
n°011 id 265	01/09/2000 00:00	31/08/2001 00:00	2600	1500						5	5	5	5	2	2	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°011 id 265	01/09/1996 00:00	31/08/1997 00:00	2600	1570						5	5	5	5	2	2	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X										
Remarque : Dégâts parc ovins + table pique-nique.																																								

Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 012 Nom actuel du site GRAND CLOT DE LA GORGE Nombre total d'événements : 23

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2020-2021. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 01/09/2020 : Site 05006 012 (id 266) --> site 05006 012 (id 6427)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°012 id 6427	20/12/2019 12:00	23/12/2019 18:00	?	1680			300.0	25.0	2.0	9	9	1	2	9	2	21-50		?			?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 26/12/2019.																																								
Remarque : photo du dépôt associée (observation éloignée)																																								
n°012 id 6427	24/04/2019 10:00	28/04/2019 17:00	?	1700			300.0	50.0	1.5	9	9	9	2	2	2	21-50	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 29/04/2019.																																								
n°012 id 6427	29/04/2017 12:00	11/05/2017 07:00	?	1770			300.0			9	9	9	2	2	2	1-20		?	X		?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 11/05/2017.																																								
n°012 id 6427	09/11/2016 09:00	23/11/2016 09:00	?	1720			300.0	30.0	3.0	9	9	9	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 23/11/2016.																																								
Remarque : Evènement probablement déclenché au cours de l'épisode de redoux pluvieux des 21-22-23 novembre (pluie<1600 à 2000m). Plusieurs coulées de même type observées en direct à proximité le matin du 23.11. photo jointe (IMG_4438).																																								
n°012 id 6427	25/04/2016 09:00	11/05/2016 15:00	?	1750			200.0			9	9	9	9	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 11/05/2016.																																								
Remarque : observation distante (jumelles) ; photo jointe DSCF0777																																								
n°012 id 6427	21/04/2015 00:00	05/05/2015 00:00	?	1700			250.0	20.0	2.0	9	9	9	2	9	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Date du constat : 05/05/2015.																																								
Remarque : photo jointe (DSCF0555)																																								
n°012 id 6427	04/11/2014 00:00	28/11/2014 00:00	?	1680			300.0	50.0	5.0	9	9	9	2	9	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 28/11/2014.																																								
Remarque : phénomène d'allure printanière ; dépôt issu de plusieurs évènements successifs ; observation éloignée le 28.11.14 ; observation rapprochée le 11.12.14 ; photographies associées : DSCF0477, DSCF0497																																								
n°012 id 6427	02/01/2014 00:00	20/05/2014 00:00	?	1700			350.0	50.0	2.0	9	9	9	9	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 21/05/2014.																																								
n°012 id 6427	29/03/2013 00:00	06/05/2013 00:00	2700	1700			200.0	60.0	8.0	9	9	2	2	2	2	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 06/05/2013.																																								
Remarque : observation printemps																																								
n°012 id 6427	26/01/2010 00:00	21/05/2010 00:00	2600	1750			150.0	60.0	6.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 04/06/2010.																																								
n°012 id 6427	08/01/2009 00:00	05/05/2009 00:00	2700	1750			100.0	50.0	4.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N
Date du constat : 06/05/2009.																																								
Remarque : Observation de printemps.																																								
n°012 id 6427	03/01/2008 00:00	07/05/2008 00:00	2600	1700			150.0	50.0	6.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						BS	N

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Date du constat : 09/05/2008.																																								
Remarque : Observation printemps.																																								
n°012 id 6427	16/01/2007 00:00	11/04/2007 00:00	2600	1750			100.0	40.0	10.0	9	9	9	2	9	9	?	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?				X	X			X						BS	N
Date du constat : 12/04/2007.																																								
n°012 id 6427	22/02/2006 00:00	03/05/2006 00:00	2550	1700			90.0	40.0	5.0	9	1	9	2	2	9	?		?			?	?	?	?	?	?				X	X			X						BS	N
Date du constat : 04/05/2006.																																								
n°012 id 6427	01/09/2003 00:00	07/06/2004 00:00	?	1650						9	1	1	2	9	9	?		?			?	?	?	?	?	?				X	X			X						BS	O
Date du constat : 07/06/2004.																																								
Remarque : Observation intermittente.																																								
n°012 id 266	24/05/2003 00:00	24/05/2003 00:00	3000	1650						1	1	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°012 id 266	01/09/2000 00:00	31/08/2001 00:00	3000	1650						1	1	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°012 id 266	01/04/2000 00:00	30/04/2000 00:00	3000	1650						1	1	5	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°012 id 266	01/09/1995 00:00	31/08/1996 00:00	3000	1600						5	5	2	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							
n°012 id 266	01/09/1993 00:00	31/08/1994 00:00	3000	1600						5	5	2	2	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°012 id 266	01/09/1992 00:00	31/08/1993 00:00	?	1640						1	1	5	5	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°012 id 266	01/09/1992 00:00	31/08/1993 00:00	?	?						1	1	5	5	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°012	01/09/1990 00:00	31/08/1991 00:00	3100	1640						1	1	5	5	2	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
id 266																																								

Commune : 05006 - ARGENTIERE-LA-BESSEE

N° site : 013 Nom actuel du site LA TETE DE LA CANONIERE Nombre total d'événements : 7

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2003-2004. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 09/07/2003 : Site 05006 013 (id 267) --> site 05006 013 (id 6428)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°013 id 267	24/05/2003 00:00	24/05/2003 00:00	3200	1750						1	1	5	2	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°013 id 267	01/09/2000 00:00	31/08/2001 00:00	3200	1730						1	1	5	2	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°013 id 267	01/04/2000 00:00	30/04/2000 00:00	3200	1730						1	1	5	2	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°013 id 267	01/09/1995 00:00	31/08/1996 00:00	3210	1730						1	1	5	2	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							
n°013 id 267	01/09/1992 00:00	31/08/1993 00:00	?	1730						1	1	5	2	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°013 id 267	01/09/1992 00:00	31/08/1993 00:00	?	?						1	1	5	2	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X							
n°013 id 267	01/09/1990 00:00	31/08/1991 00:00	3200	1730						1	1	5	2	5	5	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?					X			X							