Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 001 Nom actuel du site BOIS VILLON Nombre total d'événements : 26

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 001 (id 633) --> site 05077 001 (id 8539)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°001 id 8539	26/01/2023 09:00	27/01/2023 14:30	2650	2040			500.0	2.0	0.5	8	5	1	2	2	1	51-100	X	?					X	X				X			X			X						B	N
Date du constat : 30/01/2023.																																								
Remarque : Voir data avalanche Déclenchement par un skieur depuis la station de Saint Véran non pris dans l'avalanche. Événement identique sur le couloir juste à côté N°7. Déclenchement skieur qui a été héliporté par le PGHM sans gravité. Le dépôt ne dépasse pas le seuil d'observation. Peu de neige dans ce secteur du Queyras même si le retour d'Est en a un peu déposé.																																							
n°001 id 8539	07/02/2021 19:00	08/02/2021 12:00	2670	2040			100.0	5.0	3.0	8	9	9	2	2	2	1-20	X	Variée	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 10/02/2021.																																								
Remarque : Photo de mauvaise qualité car contre jour.																																								
n°001 id 8539	10/12/2017 16:00	12/12/2017 08:00	?	2040			80.0	15.0	2.0	9	2	9	2	9	9	51-100		?			X	?	?	?	X	X	X				X			X						B	N
Date du constat : 12/12/2017.																																								
Remarque : Informations zone de départ inconnues, car la chute de neige a continuée après l'évènement et a recouvert la zone.																																								
n°001 id 8539	28/02/2016 12:00	29/02/2016 14:00	2260	2060			20.0	2.0		9	2	2	2	2	2	51-100	X	NE			X		X		X		X				X			X						B	N
Date du constat : 29/02/2016.																																								
Remarque : observation aux jumelles. Chute de neige légère le 27/02 puis chute de neige lourde le 28/02 et 29/02 nuit et matin.																																								

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longueur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°001 id 8539	03/03/2015 00:00	04/03/2015 00:00	2650	2040			100.0	15.0	2.0	8	5	2	2	2	2	0	X	?	X	X					X		X				X			X						B	N
Date du constat : 04/03/2015.																																								
n°001 id 8539	17/03/2013 00:00	18/03/2013 00:00	2300	1980			200.0	10.0	1.5	4	2	1	2	2	1	51-100	X	E	X		X		X		X		X				X			X						B	O
Date du constat : 18/03/2013.																																								
Remarque : L'avalanche a traversé la piste de ski de fond et a presque atteind le torrent de l'Aigue Agnel.																																								
n°001 id 8539	01/04/2009 00:00	02/04/2009 00:00	2650	1996		X	200.0	50.0	10.0	4	2	2	2	2	2	> 100		?	X	X	X				X		X				X						X		X	B	O
Date du constat : 07/04/2009.																																								
Remarque : Distance parcourue sur le plat : 200m.																																								
n°001 id 633	08/03/2001 00:00	08/03/2001 00:00	2650	1960						2	2	2	5	2	2	1-20		?	X	X		X			X	X	X				X			X							
Remarque : L'avalanche a coupé la piste de ski de fond. (neige week-end précédent).																																								
n°001 id 633	06/01/2001 00:00	06/01/2001 00:00	2500	2050						2	2	2	5	2	2	21-50		?			X	X			X		X				X			X							
Remarque : Piste de ski de fond au pied du couloir.																																								
n°001 id 633	29/04/2000 00:00	01/05/2000 00:00	2600	2170						2	5	2	2	2	2	21-50		?		X				X	X		X				X			X							
n°001 id 633	01/03/2000 00:00	01/03/2000 00:00	2550	2150						2	2	1	1	2	1	1-20	X	O			X						X				X			X							
Remarque : Proximité d'une piste de ski de fond. Route des Amoureux (nom incertain car mal écrit) (2000 m).																																								
n°001 id 633	20/03/1996 00:00	20/03/1996 00:00	2400	2200						4	3	2	2	2	2	er		?		X				X			X				X			X							
Remarque : Coulée.																																								
n°001	30/04/1993 00:00	30/04/1993 00:00	2500	1950						2	2	2	2	2	2	51-		?			X	X					X				X			X							

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
id 633																100																									
Remarque : Avalanche de neige fraîche suite à une météo pluie neige (limite neige ~ 1800) d'une semaine. Léger dégagement du ciel lors du déclenchement vers midi. Piste de ski de fond coupée par la neige.																																								
n°001 id 633	09/03/1991 00:00	09/03/1991 00:00	2500	2100						2	5	2	2	2	2	21-50		?		X	X	X			X		X				X			X							
n°001 id 633	08/04/1987 00:00	08/04/1987 00:00	2600	1985						2	2	2	5	2	2	21-50		?	X	X	X	X					X				X			X							
n°001 id 633	01/04/1970 00:00	30/04/1970 00:00	2300	1950						9	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
Date du constat : 20/05/1970.																																								
n°001 id 633	27/04/1962 00:00	27/04/1962 00:00	2300	1950						9	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
Date du constat : 28/04/2062.																																								
n°001 id 633	12/03/1952 00:00	12/03/1952 00:00	2200	2000						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°001 id 633	20/03/1951 00:00	20/03/1951 00:00	2300	1950						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°001 id 633	21/03/1947 00:00	21/03/1947 00:00	2300	2000						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°001 id 633	09/03/1946 00:00	09/03/1946 00:00	2250	1800						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°001 id 633	28/02/1943 00:00	28/02/1943 00:00	2100	1900						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°001 id 633	07/03/1939 00:00	07/03/1939 00:00	2100	1900						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°001 id 633	20/02/1937 00:00	20/02/1937 00:00	2200	1990						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														
n°001	27/03/1934 00:00	27/03/1934 00:00	2200	1990						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
id 633																																								
n°001 id 633	19/03/1933 00:00	19/03/1933 00:00	2200	1990						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?														

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 002 Nom actuel du site L'OUSSELARD Nombre total d'événements : 14

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 002 (id 634) --> site 05077 002 (id 8540)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°002 id 8540	20/04/2023 08:00	02/05/2023 16:05	2400	2150			150.0	2.0	0.5	8	5	2	2	2	2	0	?	?	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 02/05/2023.																																								
Remarque : Cassure du manteau neigeux alourdi par la pluie et le redoux de fin de saison vraisemblablement.																																								
n°002 id 8540	29/04/2013 00:00	30/04/2013 00:00	2600	2080			250.0	50.0	2.5	8	5	2	2	2	2	1-20		?	X			X			X		X				X			X						B	N
Date du constat : 02/05/2013.																																								
n°002 id 8540	17/03/2013 00:00	18/03/2013 00:00	2350	2080			150.0	20.0	1.5	4	2	1	2	2	1	51-100	X	E	X		X		X		X		X				X			X						I	N
Date du constat : 18/03/2013.																																								
n°002 id 8540	15/03/2011 00:00	16/03/2011 00:00	2600	2080			200.0	15.0	0.7	4	2	2	2	2	2	21-50	X	E	X	X	X	X	?		X	X	X				X			X						B	N
Date du constat : 17/03/2011.																																								
n°002 id 8540	25/02/2010 00:00	26/02/2010 00:00	2450	2100			150.0	20.0	0.9	9	2	2	2	2	2	1-20	X	?	X	X	X		X		X		X				X			X						B	O
Date du constat : 26/02/2010.																																								
n°002 id 8540	01/04/2009 00:00	02/04/2009 00:00	2600	2015		X	250.0	20.0	8.0	4	2	2	2	2	2	> 100		?	X	X	X				X		X				X			X						B	O
Date du constat : 07/04/2009.																																								
Remarque : Distance parcourue sur le plat : 250m.																																								
n°002	06/01/2001 00:00	06/01/2001 00:00	2500	2150						2	2	2	5	2	2	21-50		?			X	X			X		X				X			X							

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
id 634																																								
n°002 id 634	29/04/2000 00:00	01/05/2000 00:00	2750	2130						2	5	2	2	2	2	21-50		?		X				X	X		X				X			X							
n°002 id 634	01/04/1999 00:00	30/04/1999 00:00	2000	1900						2	5	2	2	2	2	1-20		?	X	X	X	X					X				X			X							
Remarque : Avalanche de printemps suite au redoux pluie/neige fin avril 1999.																																								
n°002 id 634	27/04/1962 00:00	27/04/1962 00:00	2400	2000						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 28/04/2062.																																								
n°002 id 634	05/04/1948 00:00	05/04/1948 00:00	2300	2000						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°002 id 634	11/03/1947 00:00	11/03/1947 00:00	2300	2000						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°002 id 634	07/03/1939 00:00	07/03/1939 00:00	2000	1920						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°002 id 634	25/02/1937 00:00	25/02/1937 00:00	2200	1930						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 003 Nom actuel du site FANARES Nombre total d'événements : 34

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 003 (id 635) --> site 05077 003 (id 8541)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°003 id 8541	16/12/2022 09:00	19/12/2022 11:00	2500	2000			150.0	2.0	0.3	8	4	1	2	2	1	1-20	X	SE			?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 19/12/2022.																																								
Remarque : Peu de neige en altitude. Elle a été fortement soufflée notamment par des vents venant du sud. Mise en place de plaque à vent sur les expositions Nord. En plus de cela une couche fragile (faces planes et ou gobelets) est présente en altitude sur les zones où la neige n'a pas été soufflée.																																								
n°003 id 8541	05/03/2020 15:00	06/03/2020 08:00	2600	2050			100.0	10.0	1.5	8	2	1	2	9	1	21-50	X	SO	X		X				X	X	X				X			X						B	N
Date du constat : 06/03/2020.																																								
Remarque : 05/03 apm, limite pluie/neige à 1700 et iso 0 à 2200m.																																								
n°003 id 8541	19/04/2018 17:01	04/05/2018 10:01	2550	2040			300.0	20.0	1.5	4	3	2	2	2	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 04/05/2018.																																								
Remarque : Franck BARBIER ONF Aiguilles Photos numériques stockées au triage Marnes rabotées sur les bordures du couloir																																								
n°003 id 8541	10/12/2017 16:00	12/12/2017 08:00	?	2010			80.0	10.0	1.0	9	2	9	2	9	9	51-100		?			X	?	?	?	X	X	X				X			X						B	N
Date du constat : 12/12/2017.																																								
Remarque : Informations zone de départ inconnues, car la chute de neige a continuée après l'évènement et a recouvert la zone.																																								
n°003 id 8541	12/04/2017 08:00	12/04/2017 20:00	2480	1950			120.0	15.0	3.0	8	3	2	2	2	2	0		?	X					X			X				X			X						B	N

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Date du constat : 12/04/2017.																																								
Remarque : L'avalanche a coupé la piste de ski de fond, fermée depuis le 26 mars, elle s'est arrêtée à 3 m de la rivière Aigue-Agnelle. Hauteur en front de dépôt: 5 à 6 m. En l'absence de Nadia LE-CHENADEC, observation faite par Daniel BRUNET.																																								
n°003 id 8541	26/03/2017 09:00	27/03/2017 12:00	2300	2040			20.0	2.0	0.7	9	5	2	2	2	2	51-100		?		X				?	?		X				X			X						B	N
Date du constat : 27/03/2017.																																								
n°003 id 8541	11/02/2016 07:00	11/02/2016 13:00	2260	2040			10.0	1.0	0.3	9	2	2	2	2	2	21-50	X	?						X			X				X			X						B	N
Date du constat : 11/02/2016.																																								
Remarque : observation aux jumelles . Chute de neige lourde le 9/02 en soirée puis petite chute le 10/02 en soirée.																																								
n°003 id 8541	29/04/2013 00:00	30/04/2013 00:00	2450	2030			100.0	15.0	0.8	8	5	2	2	2	2	1-20		?	X			X			X		X				X			X						B	N
Date du constat : 02/05/2013.																																								
n°003 id 8541	09/03/2013 00:00	09/03/2013 00:00	2450	2040			100.0	10.0	1.5	8	2	1	2	2	1	21-50		?	X	X					X	X		X				X	X	X						B	O
Date du constat : 11/03/2013.																																								
Remarque : 2 MORTS 1 BLESSE																																								
n°003 id 8541	03/05/2012 00:00	04/05/2012 00:00	2300	2030			70.0	20.0	1.2	4	3	2	2	2	2	0		?	X						X			X				X			X						B	N
Date du constat : 04/05/2012.																																								
Remarque : coulée de neige transformée par le redoux, dépassant de 20m de dénivelé le seuil d'observation.																																								
n°003 id 8541	15/03/2011 00:00	16/03/2011 00:00	2450	2010			400.0	10.0	0.8	8	2	2	2	2	2	21-50	X	E	X	X	X	X	?		X	X	X				X			X						B	N
Date du constat : 17/03/2011.																																								
n°003	27/02/2010	01/03/2010	2450	2030			250.0	20.0	0.8	8	2	2	2	2	2	1-20		?	X	X	X	X			X		X				X			X						B	N

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
id 8541	00:00	00:00																																						
Date du constat : 01/03/2010.																																								
n°003 id 8541	25/02/2010 00:00	26/02/2010 00:00	2300	2010			200.0	25.0	1.0	9	2	2	2	2	2	21-50	X	?	X		X		X		X		X				X			X						B	O
Date du constat : 26/02/2010.																																								
n°003 id 8541	01/04/2009 00:00	02/04/2009 00:00	2350	1950		X	300.0	30.0	3.0	4	2	2	2	2	2	51-100		?	X	X	X				X		X				X						X			B	O
Date du constat : 07/04/2009.																																								
Remarque : Distance parcourue sur le plat : 100m.																																								
n°003 id 8541	16/12/2008 00:00	16/12/2008 00:00	2550	1950			100.0	80.0	2.0	8	2	1	2	9	1	> 100		?			X						X				X						X			B	N
Date du constat : 18/12/2008.																																								
Remarque : Dégâts forêt = arbres en bordure du couloir.																																								
n°003 id 8541	15/02/2006 00:00	22/02/2006 00:00	2450	2000			40.0	30.0	1.0	9	2	1	2	2	1	21-50	X	SO	X	X				X			X				X			X						B	N
Date du constat : 22/02/2006.																																								
n°003 id 635	18/01/2004 00:00	18/01/2004 00:00	2500	1960			250.0	80.0	4.0	8	2	1	2	5	1	51-100		?			X						X				X						X	X	X	B	N
Date du constat : 19/01/2004.																																								
Remarque : Avalanche de poudreuse partie en fin de journée dimanche 18/01/04 vers 19 h. Dépôt assez large ayant atteint le lit du torrent de l""Aigue Aguel (nom incertain car mal écrit) après avoir traversé la route des Amoureux (nom incertain car mal écrit) (piste de fond en hiver). Plusieurs Mélèzes ont été arrachés.																																								
n°003 id 635	04/03/2001 00:00	04/03/2001 00:00	2400	2050						2	2	2	5	2	2	21-50		?			X	X					X				X			X							
Remarque : Limite pluie neige environ 1700 m lors du déclenchement.																																								
n°003 id 635	06/01/2001 00:00	06/01/2001 00:00	2350	2050						2	2	2	5	2	2	21-50		?			X	X			X		X				X			X							

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Remarque : Proximité d'une piste de fond au pied du couloir.																																								
n°003 id 635	22/04/2000 00:00	22/04/2000 00:00	2500	2000						2	5	2	2	2	2	0		?		X				X			X				X			X							
n°003 id 635	01/03/2000 00:00	01/03/2000 00:00	2500	2050						2	2	1	1	2	1	1-20	X	O			X						X				X			X							
Remarque : Proximité d'une piste de ski de fond. Route des Amoureux (nom incertain car mal écrit) (1950 m).																																								
n°003 id 635	18/04/1999 00:00	25/04/1999 00:00	2300	1900						2	5	2	2	2	2	1-20		?	X	X	X	X					X				X			X							
Remarque : Avalanche de printemps. Redoux. Pluie. Neige.																																								
n°003 id 635	20/03/1996 00:00	20/03/1996 00:00	2400	2100						4	3	2	2	2	2	er		?		X				X			X				X			X							
Remarque : Coulée.																																								
n°003 id 635	26/01/1996 00:00	26/01/1996 00:00	2500	2050						1	4	5	5	5	5	1-20	X	E		X					X			X						X	X						
Remarque : Avalanche déclenchée par 3 skieurs hors piste. 1 seul a été emporté sur la totalité de la couléee soit 450 m de dénivelé et enseveli au pied du couloir sous environ 1 mètre de neige.																																								
n°003 id 635	15/02/1990 00:00	15/02/1990 00:00	?	?						4	2	5	2	2	1	51-100		?		X	X	X			X		X				X			X							
Date du constat : 19/02/1990.																																								
n°003 id 635	27/04/1989 00:00	27/04/1989 00:00	2500	1940						4	2	5	2	2	1	51-100		?							X		X				X							X			
Remarque : La coulée de neige a coupé la toute du Bois de Fongollarde, présence d'une piste de ski de fond.																																								
n°003 id 635	27/05/1977 00:00	27/05/1977 00:00	2700	1950						4	4	2	2	2	2	er		?	X			X					X				X						X				
n°003 id 635	24/01/1966 00:00	24/01/1966 00:00	2200	1900						9	4	9	9	9	1	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Remarque : Etat de la neige : et fragmentée en blocs glissant sur couche dure.																																								

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°003 id 635	15/05/1960 00:00	15/05/1960 00:00	2200	1900						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 17/05/2060.																																									
n°003 id 635	04/04/1953 00:00	04/04/1953 00:00	2300	2000						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°003 id 635	12/03/1947 00:00	12/03/1947 00:00	2300	1920						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°003 id 635	10/03/1946 00:00	10/03/1946 00:00	2300	1920						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°003 id 635	08/04/1939 00:00	08/04/1939 00:00	2300	1920						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°003 id 635	14/03/1937 00:00	14/03/1937 00:00	2300	1920						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 004 Nom actuel du site COUGNARET (COIN) Nombre total d'événements : 12

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 004 (id 636) --> site 05077 004 (id 8542)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°004 id 8542	05/03/2016 09:00	06/03/2016 09:00	2450	1930			80.0	30.0	1.5	8	2	1	2	9	1	51-100	X	SO					X		X		X				X			X						B	N
Date du constat : 06/03/2016.																																								
Remarque : observation jumelles. Chute de neige légère du 4/03 en fin d'après-midi jusqu'au 5/03 milieu de journée, vent fort.																																								
n°004 id 8542	29/03/2013 00:00	01/04/2013 00:00	2350	1980			80.0	30.0	1.5	4	2	2	2	2	2	1-20	X	E	X		?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 02/04/2013.																																								
n°004 id 8542	01/04/2009 00:00	02/04/2009 00:00	2350	1935		X	200.0	15.0	2.5	4	2	2	2	2	2	51-100		?	X	X	X				X		X				X						X			B	O
Date du constat : 07/04/2009.																																								
Remarque : Distance parcourue sur le plat : 150m.																																								
n°004 id 8542	15/12/2008 00:00	16/12/2008 00:00	2470	1950			100.0	15.0	2.0	8	2	1	2	9	1	> 100		?			X						X				X						X			B	N
Date du constat : 18/12/2008.																																								
Remarque : Dégâts forêt = arbres en bordure du couloir.																																								
n°004 id 636	04/03/2001 00:00	04/03/2001 00:00	2400	2100						2	2	2	5	2	2	21-50		?			X	X					X				X			X							
Remarque : Peu importante.																																								
n°004 id 636	22/04/2000 00:00	22/04/2000 00:00	2450	1980						2	5	2	2	2	2	0		?		X				X			X				X			X							
n°004	30/04/1993 00:00	30/04/1993 00:00	2400	1950						2	2	2	2	2	2	51-		?			X	X					X				X			X							

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints							Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
id 636																100																									
Remarque : Avalanche de neige fraîche suite à une météo pluie neige (limite neige ~ 1800) d'une semaine. Léger dégagement du ciel lors du déclenchement.																																								
n°004 id 636	08/04/1987 00:00	08/04/1987 00:00	2300	2000						2	2	2	5	2	2	21-50		?	X	X	X	X					X				X			X								
n°004 id 636	12/04/1971 00:00	12/04/1971 00:00	2600	2000						4	1	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 16/04/1971.																																								
n°004 id 636	26/02/1943 00:00	26/02/1943 00:00	2200	1950						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°004 id 636	17/03/1939 00:00	17/03/1939 00:00	2300	1900						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°004 id 636	18/03/1937 00:00	18/03/1937 00:00	2300	1900						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 005 Nom actuel du site BOIS DE LA SALCE Nombre total d'événements : 5

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 005 (id 637) --> site 05077 005 (id 8543)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents						Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°005 id 637	29/03/1955 00:00	29/03/1955 00:00	2200	1950						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°005 id 637	04/04/1953 00:00	04/04/1953 00:00	2200	1950						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°005 id 637	12/03/1952 00:00	12/03/1952 00:00	2200	1950						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°005 id 637	11/04/1939 00:00	11/04/1939 00:00	2100	1930						9	4	9	9	2	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°005 id 637	25/03/1937 00:00	25/03/1937 00:00	2200	1900						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 006 Nom actuel du site BOIS ETROIT Nombre total d'événements : 15

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 006 (id 638) --> site 05077 006 (id 8544)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°006 id 8544	10/12/2017 16:00	12/12/2017 08:00	?	2000			60.0	15.0	3.0	9	2	9	2	9	9	51-100		?			X	?	?	?	X	X	X				X			X							B	N
Date du constat : 12/12/2017.																																								
Remarque : Informations zone de départ inconnues, car la chute de neige a continuée après l'évènement et a recouvert la zone.																																								
n°006 id 8544	29/04/2013 00:00	30/04/2013 00:00	2450	2020			200.0	20.0	1.5	4	1	2	2	2	2	1-20		?	X			X			X		X				X			X							B	N
Date du constat : 02/05/2013.																																								
n°006 id 8544	01/04/2009 00:00	02/04/2009 00:00	2550	1980		X	300.0	50.0	4.0	4	2	2	2	2	2	> 100		?	X	X	X				X		X				X						X				B	O
Date du constat : 07/04/2009.																																								
Remarque : Distance parcourue sur le plat : 200m.																																								
n°006 id 638	08/03/2001 00:00	08/03/2001 00:00	2550	2000						2	2	2	5	2	2	1-20		?	X	X		X			X	X	X				X			X								
Remarque : 5 mélèzes emportés. L'avalanche s'est arrêtée en devant de la piste de ski de fond (neige week-end précédent).																																								
n°006 id 638	22/04/2000 00:00	22/04/2000 00:00	2500	2050						2	5	2	2	2	2	0		?		X				X			X				X			X								
n°006 id 638	20/03/1996 00:00	20/03/1996 00:00	2400	2200						4	3	2	2	2	2	er		?		X				X			X				X			X								
Remarque : Coulée.																																								
n°006 id 638	30/04/1993 00:00	30/04/1993 00:00	2400	1950						2	2	2	2	2	2	51-100		?			X	X					X				X			X								

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints							Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Remarque : Heure notée : midi. Avalanche de neige fraîche , humide . Idem aux précédentes 1 et 4.																																								
n°006 id 638	09/03/1991 00:00	09/03/1991 00:00	2500	1980						2	5	2	2	2	2	21-50		?		X	X	X					X				X			X							
Remarque : Proximité d'une piste de ski de fond. Hauteur du dépôt en bordure de route 0m, l'avalanche n'a pas traversé la piste.																																								
n°006 id 638	08/04/1987 00:00	08/04/1987 00:00	2500	2000						2	2	2	5	2	2	21-50		?	X	X	X	X					X				X			X							
n°006 id 638	30/04/1986 00:00	30/04/1986 00:00	2300	1990						2	5	2	2	2	2	> 100		?						X			X				X			X							
n°006 id 638	29/03/1955 00:00	29/03/1955 00:00	2250	2050						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 29/03/2055.																																								
Remarque : Situation topographique : et (couloir).																																								
n°006 id 638	02/04/1952 00:00	02/04/1952 00:00	2250	2000						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°006 id 638	05/04/1948 00:00	05/04/1948 00:00	2250	2000						9	1	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°006 id 638	12/03/1947 00:00	12/03/1947 00:00	2250	2000						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															
n°006 id 638	10/03/1946 00:00	10/03/1946 00:00	2250	1900						9	1	9	9	9	9	er	X	?	X	X	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 007 Nom actuel du site BOIS DU GRAND CLOT Nombre total d'événements : 27

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 007 (id 639) --> site 05077 007 (id 8545)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°007 id 8545	04/01/2018 08:00	05/01/2018 08:00	2600	2050			300.0	10.0	1.0	8	5	1	2	2	9	21-50	X	O			?	?	?	?	X	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 05/01/2018.																																								
n°007 id 8545	13/05/2017 09:00	14/05/2017 15:00	2500	2020			25.0	20.0	1.8	9	5	2	2	2	2	0		?		X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 16/05/2017.																																								
n°007 id 8545	02/04/2017 07:00	03/04/2017 07:00	2700	2000			150.0	40.0	3.0	8	5	1	2	2	2	21-50	X	E			X		?		X	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 03/04/2017.																																								
Remarque : L'avalanche a coupé la piste de ski de fond, fermée depuis le 26 mars, mais n'a pas atteint la rivière Aigue-Agnelle (seuil d'alerte), à quelques mètres seulement. En l'absence de Nadia LE-CHENADEC, observation faite par Daniel BRUNET.																																								
n°007 id 8545	16/02/2014 00:00	18/02/2014 00:00	?	2020			80.0	15.0	1.5	9	1	2	2	2	2	21-50	X	SO	X	X	?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 19/02/2014.																																								
Remarque : Avalanche recouverte par une chute de neige récente																																								
n°007 id 8545	29/04/2013 00:00	30/04/2013 00:00	2470	2030			200.0	40.0	2.5	8	5	2	2	2	9	1-20		?	X			X			X		X				X			X						B	N
Date du constat : 02/05/2013.																																								
n°007 id 8545	04/05/2010 00:00	05/05/2010 00:00	2550	2040			250.0	30.0	0.7	9	2	2	5	2	2	21-50	X	?	X	X	X				X	X	X				X			X						BS	N
Date du constat : 05/05/2010.																																								

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°007 id 8545	27/02/2010 00:00	01/03/2010 00:00	2350	2050			250.0	20.0	0.8	9	2	2	2	2	2	1-20		?	X	X	X	X			X		X				X			X						B	N
Date du constat : 01/03/2010.																																								
n°007 id 8545	01/04/2009 00:00	02/04/2009 00:00	2600	1996		X	300.0	150.0	12.0	4	2	2	2	2	2	> 100		?	X	X	X				X		X				X						X		X	B	O
Date du constat : 07/04/2009.																																								
Remarque : Distance parcourue sur le plat : 250m.																																								
n°007 id 8545	30/04/2005 00:00	01/05/2005 00:00	2500	2030			50.0	25.0	3.0	9	4	2	2	2	2	er		?		X				X			X				X			X						B	N
Date du constat : 04/05/2005.																																								
Remarque : Monsieur Jacques Roux m'a donné le week-end du 1ier mars comme date du déclenchement de cette avalanche (période chaude)																																								
n°007 id 639	15/05/2003 00:00	15/05/2003 00:00	2500	2000						2	3	2	2	2	2	er		?	X	X		X	X				X				X			X							
Remarque : Avalanche de printemps suite aux pluies de fin avril chargées de sable.																																								
n°007 id 639	04/03/2001 00:00	04/03/2001 00:00	2550	2050						2	2	2	1	2	2	21-50		?			X	X					X				X			X							
Remarque : Piste de fond à la base : du 3/3/01 au 4/3/01 environ 60 cm de neige humide.																																								
n°007 id 639	06/01/2001 00:00	06/01/2001 00:00	2450	2100						2	2	2	5	2	2	21-50		?			X	X			X		X				X			X							
Remarque : Piste de ski de fond au pied du couloir.																																								
n°007 id 639	29/04/2000 00:00	01/05/2000 00:00	2700	2150						2	5	2	2	2	2	21-50		?		X				X	X		X				X			X							
n°007 id 639	01/04/1999 00:00	30/04/1999 00:00	2500	2000						2	5	2	2	2	2	1-20		?		X	X	X					X				X			X							
Remarque : Avalanche de printemps. Dernière semaine d'avril.																																								
n°007	20/03/1996 00:00	20/03/1996 00:00	2400	2200						4	3	2	2	2	2	er		?		X				X			X				X			X							

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints							Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
id 639																																									
Remarque : Coulée.																																									
n°007 id 639	02/04/1993 00:00	03/04/1993 00:00	2400	2050						2	2	1	5	2	5	> 100		?			X		X				X				X			X							
Remarque : Avalanche constatée le 06/04/93. Date de déclenchement certainement le jour de la chute (nuit du 2 au 3). Neige légère et froide avec léger redoux le samedi 03/04. Proximité d'une piste de ski de fond au pied du camping de Molines.																																								
n°007 id 639	09/03/1991 00:00	09/03/1991 00:00	2450	2050						2	5	2	2	2	2	21-50		?		X	X	X			X		X				X			X							
Remarque : Hauteur du dépôt 5 mètres.																																									
n°007 id 639	10/02/1991 00:00	10/02/1991 00:00	2450	2050						4	2	1	2	1	1	51-100	X	SO			X		X				X				X			X							
Remarque : Chutes de neige poudreuse, température 15°C, vent fort de S.SW depuis le 7/02/91.																																									
n°007 id 639	15/02/1988 00:00	15/02/1988 00:00	2550	2200						2	4	1	1	2	1	21-50	X	S						X			X				X			X							
Remarque : Plaques à vent. Orientation N.W. Faible importance.																																									
n°007 id 639	30/04/1986 00:00	30/04/1986 00:00	2500	2000						2	5	2	2	2	2	> 100		?						X			X				X			X							
n°007 id 639	06/04/1975 00:00	06/04/1975 00:00	2700	2000						2	4	2	2	2	5	> 100		?		X	X					X	X														
n°007 id 639	15/04/1971 00:00	15/04/1971 00:00	2700	2000						4	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
Date du constat : 14/04/1971.																																									
n°007 id 639	22/04/1970 00:00	22/04/1970 00:00	2800	1750						9	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
n°007 id 639	12/04/1963 00:00	13/04/1963 00:00	2400	2000						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
Date du constat : 21/04/2063.																																									

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
Remarque : Nuit du 12 au 13 avril 1963.																																								
n°007 id 639	22/05/1960 00:00	22/05/1960 00:00	2350	2000						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°007 id 639	13/01/1955 00:00	13/01/1955 00:00	2200	2000						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
n°007 id 639	27/04/1950 00:00	27/04/1950 00:00	2200	2100						4	9	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 008 Nom actuel du site LA SEICHE Nombre total d'événements : 5

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 008 (id 640) --> site 05077 008 (id 8546)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents						Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°008 id 8546	01/04/2009 00:00	02/04/2009 00:00	1900	1780		X	100.0	20.0	1.2	4	2	2	2	2	2	51-100		?	X	X	X				X		X				X			X						B	O
Date du constat : 07/04/2009.																																									
n°008 id 8546	18/12/2008 00:00	18/12/2008 00:00	2000	1710			50.0	40.0	1.0	8	2	1	5	9	1	> 100		?			X						X				X			X						B	N
Date du constat : 18/12/2008.																																									
n°008 id 8546	28/02/2006 00:00	06/03/2006 00:00	1950	1800			125.0	10.0	1.0	9	2	2	2	2	9	21-50	X	NO			?	?	?	?	?	?	X				X			X						B	N
Date du constat : 06/03/2006.																																									
n°008 id 640	05/04/1972 00:00	05/04/1972 00:00	1900	1700						4	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 05/04/1972.																																									
Remarque : Matinée.																																									
n°008 id 640	20/03/1951 00:00	20/03/1951 00:00	1800	1730						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 009 Nom actuel du site RAVIN DES MARTINES Nombre total d'événements : 3

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2004-2005. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 009 (id 641) --> site 05077 009 (id 8547)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°009 id 641	05/04/1972 00:00	05/04/1972 00:00	1900	1750						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 05/04/1972.																																								
Remarque : Fin matinée.																																								
n°009 id 641	24/04/1962 00:00	24/04/1962 00:00	2000	1800						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 28/04/2062.																																								
n°009 id 641	19/03/1951 00:00	19/03/1951 00:00	1900	1800						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 010 Nom actuel du site RIF DE LA SALCE Nombre total d'événements : 2

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 010 (id 642) --> site 05077 010 (id 8548)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°010 id 642	20/02/1972 00:00	20/02/1972 00:00	2700	2000						4	4	9	9	9	1	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
Date du constat : 24/02/1972.																																								
n°010 id 642	18/12/1960 00:00	18/12/1960 00:00	?	?						9	4	9	9	9	9	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 011 Nom actuel du site ? Nombre total d'événements : 1

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2004-2005. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 011 (id 643) --> site 05077 011 (id 8549)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°011 id 643	20/02/1972 00:00	20/02/1972 00:00	2700	2400						1	4	9	9	9	5	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?															
Date du constat : 24/02/1972.																																									

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 012 Nom actuel du site BOIS DE L'UBAC Nombre total d'événements : 1

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 012 (id 644) --> site 05077 012 (id 8550)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°012 id 644	05/04/1972 00:00	05/04/1972 00:00	2200	2000						9	4	9	9	9	2	er	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?														
Date du constat : 06/04/1972.																																								
Remarque : Départ dans la piste noire dans le bas qui a été dessouché 1/3 de la piste, 1 téleski intercepté, 1 enfant dégagé.																																								

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 013 Nom actuel du site LA BERGERIE DES TIOURES Nombre total d'événements : 3

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2020-2021. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 01/09/2020 : Site 05077 013 (id 645) --> site 05077 013 (id 8551)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°013 id 8551	01/04/2009 00:00	29/05/2009 00:00	?	?		X				9	9	9	9	9	9	er		?									X				X				X						I	O
Date du constat : 29/05/2009.																																								
Remarque : Avalanche ayant touché la 'bergerie des Tioures' (toit retourné). Constat réalisé le 29/05/09 en raison de la fermeture de la route du col Agnel. Avalanche ayant eu lieu très certainement à la même date que le site n°2 du 01/04/09 et dans les mêmes condit																																								
n°013 id 645	24/12/1979 00:00	24/12/1979 00:00	2428	2248						2	4	1	5	2	1	0	X	?	X	X				X				X					X	X							
Remarque : Les chutes de neige de la saison ont été accompagnées de vent très fort. Nombreuses plaques à vent.																																								
n°013 id 645	24/01/1978 00:00	24/01/1978 00:00	2470	2180						4	2	1	5	1	5	er		?		X	X						X				X				X						

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 014 Nom actuel du site LOTISSEMENT DU COIN Nombre total d'événements : 3

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 014 (id 646) --> site 05077 014 (id 8552)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°014 id 8552	16/12/2008 00:00	16/12/2008 00:00	2100	1970			50.0	100.0	1.5	8	2	1	1	1	1	> 100		?			X						X				X				X			X		B	O
Date du constat : 18/12/2008.																																								
Remarque : L'avalanche a traversé en partie le lotissement du Coin, atteignant la route de ce hameau, dégâts aux maisons peu importants.																																								
n°014 id 646	02/03/1993 00:00	02/03/1993 00:00	?	1965						2	2	1	1	5	1	51-100		?			X		X				X				X				X	X	X	X			
Date du constat : 29/11/1993.																																								
Remarque : 3 coulées distinctes. Route communale d'accès au village du coin coupée quelques heures. 4 chalets touchés (dont 2 : dégâts importants) 4 vehicules automobiles emportés sur quelques mètres.																																								
n°014 id 646	14/01/1978 00:00	14/01/1978 00:00	2050	1950						4	4	5	1	1	5	er	X	?	X	X	X						X				X				X						
Remarque : Dégâts observés à la fonte de la neige à l'arrière des chalets 14-4-78. 5 chalets ont des dégâts légers. Coulée de faible importance dûe aux chutes exceptionnelles3,25 m, 48 h. Chalets construits depuis 1975. Beau temps dans les trois jours précédents.																																								

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 015 Nom actuel du site RIOU DE PISAN Nombre total d'événements : 2

Historique :	Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 015 (id 647) --> site 05077 015 (id 8553)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°015 id 647	15/02/1990 00:00	15/02/1990 00:00	?	?						4	2	2	1	2	2	51-100		?		X	X	X					X				X			X							
Date du constat : 19/02/1990.																																								
n°015 id 647	14/01/1978 00:00	14/01/1978 00:00	2400	1800						4	2	1	2	1	9	er	X	?	X	X	X						X				X							X			
Remarque : Départ entre 18 h le 13 et 0 h le 14 (non observée). Observée à la fonte des neiges. Météo : temps sec les 3 jours précedents. Départ non observés (une passerelle emportée).																																								

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 018 Nom actuel du site ? Nombre total d'événements : 1

Historique :	L'observation des événements a été arrêtée sur ce site à partir de la campagne 2004-2005. Filiations entre les sites définies lors du toilettage du 02/08/2004 : Site 05077 018 (id 648) --> site 05077 018 (id 8554)

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event
n°018 id 648	14/01/1978 00:00	14/01/1978 00:00	2478	2184						4	2	1	5	1	5	0		?		X	X						X				X				X						

Remarque : Le parc abrité de la bergerie a été détruit. La coulée de neige importante n'avait pas permis l'observation des dégâts avant ce jour.

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 200 Nom actuel du site RIF DES GARCINS Nombre total d'événements : 0

Historique :	L'observation des événements a commencé sur ce site à partir de la campagne 2006-2007.

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event

Aucun événement observé sur ce site.

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 201 Nom actuel du site PIERRE GROSSE Nombre total d'événements : 0

Historique :	L'observation des événements a commencé sur ce site à partir de la campagne 2006-2007.

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event

Aucun événement observé sur ce site.

Commune : 05077 - MOLINES-EN-QUEYRAS

N° site : 202 Nom actuel du site COMBE ALBERGE Nombre total d'événements : 0

Historique :	L'observation des événements a commencé sur ce site à partir de la campagne 2006-2007.

Site	Dates		Altitudes				Dépôt			Caractéristiques						Météo 3 jours précédents					Météo 4h précédentes						Causes				Vic-times			Dégâts ou lieux atteints						Obs	
numéro id	date1	date2	altitude départ	altitude arrivée	versant opposé	zone plane	longeur (m)	largeur (m)	hauteur (m)	A - type départ	B - sol visible ?	C - humidité départ	D - couloir / versant	E - aérosol ?	F - neige dépôt	hauteur de neige	vent fort	direction vent	redoux	pluie	neige	pluie	vent fort	ciel clair	nuages	brouillard	naturelle	involontaire	artificielle	inconnue	néant	blessés	morts	néant	construction	poteaux	forêt	routes	cours d'eau	visibilité	alerte bd event

Aucun événement observé sur ce site.